




Produktmerkmale

- zur schnellen und einfachen Auslesung von Messpunkten durch das CONTROL-PLUS Handmessgerät
- geeignet für den Anschluss der Messarmaturen und -komponenten Figuren 138 4G, 138 00 006, 628 0G, T5100 140 00
- zur Wandmontage geeignet



Bestellnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
1380001100	38	98	71	64	0,18

Zubehör

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Kabel M12x1 mit losen Litzen, Figur 138 00 012