



### Caractéristique du produit

- pour la maintenance annuelle prescrite des disconnecteurs selon la norme DIN EN 806-5
- convient à effectuer la maintenance des disconnecteurs selon la norme DIN EN 1717
- convient pour les articles suivants: séparateur BA figure 360 0G/361 01, soupape de sortie du séparateur BA FK-4 figure 367 01, vanne de sortie du disconnecteur pour BA pour logement figure 368 02, FÜLL-MATIC 4 combinaison de remplissage d'installation de chauffage BA figure 365 0G et clapets anti-retour contrôlables EA
- un raccord d'essai pour FK-4 et boîtier BA (figure 367 06) est nécessaire pour la maintenance de la FK-4 vanne de sortie du disconnecteur BA DN 20 à DN 50 (figure 367 01)
- fluide eau potable

### Données techniques

- plage de mesure 0 - 0,1 MPa
- incrément 0,02 MPa

Numéro de commande	Poids (kg)
3609900100	5,62

### Accessoires

- Raccord d'essai pour catégorie de liquides 4 et boîtier BA, Figure 367 06

### Pièce de rechange

- Soupape de test pour séparateur de système, Figure J7105 360 00